

ODPRAVEK TISKARSKE NAPAKE

Ugotovili smo, da je v postavki 3,01 popisa prišlo do tiskarske napake v tekstu postavke, ki se v objavljeni verziji popisov glasi:

3,01 SPODNJI USTROJ

Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-10 mm z utrjevanjem do modula stisljivosti $E_{vd} \geq 30$ Mpa. Nasutje se izvaja do projektirane kote planuma temeljnih tal v plasteh po max. 20 cm.

Pravilno je:

Dobava in zasip gramoznega materiala (drobljenca) frakcije 0-150 mm z utrjevanjem do modula stisljivosti $E_{vd} \geq 30$ Mpa. Nasutje se izvaja do projektirane kote planuma temeljnih tal v plasteh po max. 20 cm.

Prosim, da to upoštevate pri pripravi ponudbe.

Hvala za razumevanje.

Prebold, 16.11.2023

OBČINA PREBOLD

Metka Šribar

