



ZAKOLIČBENA SITUACIJA; LIST 3/4 M1:500

Robovi vozišča

Iztoki iz mulde

Posegi v vozišče

opomba			
naročnik:		objekt:	
 <div>OBČINA BREŽICE CESTA PRVIH BORCEV 18 8250 BREŽICE</div>		Modernizacija lokalne ceste LC-024372 (Janeževa Gorca-Sv.Gore) od km 0+000 do km 1+485 Rekonstrukcija in širitev vozišča ter ureditev odvodnjavanja padavinske vode s ceste	
izvajalec:		vsebinska načrta:	
 <div>IB-KOM Inženirski biro Kobe Mlakar d.o.o. Drofenkova 16, 3230 Šentjur, PE Cesta Dolenjskega odreda 120, Ljubljana, IZS 3002</div>		02/1 NAČRT CESTE	
		opis risbe:	
		ZAKOLIČBENA SITUACIJA	
		del risbe:	
		LIST 3/4	
razvid	ime in priimek	id, številka IZS	
vodja projekta	PI Pavel Mlakar, u.d.i.g.	G-4015	
pooblaščen inženir	PI Pavel Mlakar, u.d.i.g.	G-4015	
izdelal	PI Pavel Mlakar, u.d.i.g.	G-4015	
št. odseka:	art. št.:	faça/objekt:	šifra risbe:
024372		007.2101	G.106
Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja IB-KOM d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve podjetja IB-KOM d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.		šifra CC:	
		2112	
		id, št. risbe:	
		212/24-C-16	
		prostor za črtno kodo:	