



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Podpisnik: Darko But
Izdajatelj: sigov-ca
Številka certifikata: 3A5E1005
Potez veljavnosti: 01.02.2016
Čas podpisa: 02.02.2012 16:12

Občina Muta
Glavni trg 17
2.366 Muta

GT: 01 471 33/22	MUTA, Glavni trg 17, 2366 Muta
F: 01 431 81 17	
Jato: 07.02.2012	E: gp.dgzs@urszr.si
zršček: www.sos112.si	
Slo	Signatn znak
zadeva: 3550-1/2-5	Priloga:
	Vrednost:

Dates: 07.02.2012

Signature: DG/OP

Številka: 841-22/2012-2 - DGZR
Datum: 2.2.2012

Zadeva: Proženje elektronske sirene »Sveti Primož« v Muti

Spoštovani,

naš pogodbeni vzdrževalec sistema javnega alarmiranja, podjetje TDI d.o.o, nam je v reševanje odstopil vaš dopis, s katerim ga prosite, da vas obvesti o razlogu za sprožitev sirene pisno.

Kot ste že sami zapisali, je bila samostoječa elektronska siren »Sv. Primož« dne 6.1.2012 šestkrat sprožena v obdobju od 12:25 do 13:49 ure. Naš pogodbeni vzdrževalec je takoj po prejemu telefonskega obvestila iz ReCO Slovenj Gradec odšel na lokacijo siren. Na lokacijo je prispel ob 14:50 uri.

Na elektronski siren ni bilo vidnih mehanskih poškodb in vrata obeh omaric so bila zaklenjena. Stekelce zunanjne tipke za aktiviranje alarmu je bilo celo. Izklopili so zvočnike in pol ure čakali, če bi se siren ponovno samoaktivirala. To se ni zgodilo, zato so pristopili k meritvam vseh gradnikov elektronske siren. Napake niso ugotovili, zato so z intervencijo za tisti dan zaključili.

Siren smo pri izklopljenih zvočnikih opazovali teden dni. Do ponovnega samoaktiviranja siren ni prišlo. V tem času je vzdrževalec preventivno zamenjal nekaj vitalnih delov siren z namenom ugotovitve napake v svojem laboratoriju. Napake ni odkril. Proizvajalec siren Sonnenburg electronic AG je v tem času preveril programsko opremo za elektronske siren. Tudi ta ni našel napake. Zato je vzdrževalec na elektronski siren »Sv. Primož« v petek 13.1.2012 zopet priključili zvočnike. Siren še naprej intenzivno spremljam.

Modul, na katerem bi, glede na vrsto alarma, lahko bila potencialna napaka, ki pa je nismo našli, je vzdrževalec poslal še na testiranje k proizvajalcu siren. Uradnega poročila proizvajalca še nismo prejeli.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Marko Podberšič
podsekretar

Darko But
sekretar
generalni direktor



Poslano:

- naslovniku,
- arhiv.