


PREDSTAVITEV TEMATIKE V ZVEZI Z ONESNAŽENJEM IN STANJEM VODNEGA VIRA MATKE V OBČINI PREBOLD


Šempeter, 26. 10. 2022



Shema vodovodnega sistema „Šempeter“



Umestitev vodovodnega sistema „Šempeter“ v prostor



Raztežilnik „Likovič“ s sistemom za pripravo vode



- **Klic** iz Vrtca Šempeter **ob 8.13. uri**, da je večje število otrok doma zaradi prebavnih težav
- **Takojšnje obveščanje javnosti**, da je vodo potrebno prekuhavati (spletna stran, Radio Celje, klicni center JKP, Center za obveščanje)
- Odjemalcem, ki so prijavljeni na **direkten sistem obveščanja**, pošljemo **SMS in e-mai**
- Pol ure po prejemu klica iz vrtca serviser identificira **okvaro** in jo **odpravi do 8.55. ure**
- **Nacionalni laboratorij ob 13.04 uri vzame vzorec vode** v Vrtcu Šempeter + 2 vzorca za NIJZ.
- Na novinarska vprašanja odgovarjamo z vsemi znanimi podatki.

- Izjava za javnost s pojasnili JKP Žalec in župana Janka Kosa
- Župan Janko Kos **odredi interni nadzor v JKP Žalec**, z rokom izvedbe 7. 10. 2022 in predlogi ukrepov
- JKP pregleda širše območje vseh treh zajetij in Nacionalnemu laboratoriju naroči analizo vode treh zajetij. Pri pregledu zajetij ne odkrijemo posebnosti.
- **Inšpekcijski pregled v JKP** s strani zdravstvene inšpekcije

- **Notranji nadzor** z zunanjim sodelavcem, sodnim izvedencem, **prične z delom**
- **JKP seznani javnost z delnimi rezultati analiz** in pojasnilom, prejetim iz NIJZ-ja.

*Pojasnilo NIJZ: Vzorec ocenjujemo kot zdravstveno neustrezen zaradi prisotnosti bakterij, ki so indikatorji fekalnega onesnaženja. To so bakterije Escherichia coli in enterokoki. Po Pravilniku o pitni vodi teh bakterij v pitni vodi ne sme biti prisotnih (kriterij 0/100 mL). Če je pitna voda fekalno onesnažena, kar se je izkazalo v konkretnem primeru, **lahko to predstavlja nevarnost za zdravje ljudi in so možne ter verjetne posledice na zdravje uporabnikov take vode.***

- JKP Žalec izda Policijski postaji Žalec **prijavo suma namernega ali nenamernega kaznivega ravnanja neznanega storilca.**

- **Drugi inšpekcijski pregled v JKP** s strani zdravstvene inšpekcije
- **JKP Žalec preda Policiji** vso zahtevano dokumentacijo obravnavanega primera in podrobno ustno izjavo s pojasnili
- **Ob 11.47** od NLZOH prejmemo izvid vzorca vzetega v vrtcu Šempeter v torek, 4. 10. 2022. **Bakterije niso več prisotne.**
- **JKP** ni zavezan k izvajanju analiz in spremljanju virusov v vodovodnih sistemih
- **JKP** bi ukrep prekuhavanja lahko preklical, toda ker je NIJZ naročil preiskavo tudi na norovirus, prekuhavanja ne prekliče

- Iz spletne strani NIJZ razberemo, da je bil v ponedeljkovem vzorcu prisoten norovirus
- **JKP takoj** pozove NIJZ in NLZOH, da izdajo usmeritve.
- **JKP** pozove ostale institucije (Zbornica komunalnega gospodarstva, civilna zaščita, gasilci, ostala ministrstva in inšpekcije)
- **Omogočena je voda na štirih lokacijah**

- NLZOH vzame vzorce za analizo na več lokacijah
- Tiskovna konferenca – seznanimo javnost z aktualnim stanjem
- Voda poleg cisterne tudi v plastenkah

- Seja sveta ustanoviteljev JKP Žalec (Ponujen odstop direktorja JKP Žalec)
- Poročilo notranjega nadzora JKP Žalec
- NIJZ sporoči JKP Žalec navodila za prekuhavanje
- JKP Žalec z letaki obvesti krajanе prizadetih območij

- NIJZ sporoči, da je za ukinitv prepovedi prekuhavanja potreben 2 x negativen rezultat na norovirus
- NLZOH vzame druge zaporedne vzorce za analizo
- JKP aktivno išče rešitev za nadgradnjo sistema za pripravo vode

- Rezultati v nedeljo odvzetih vzorcev dokazujejo, da je voda zdravstveno ustrezna in da ni prisotnih norovirusov.
- Za odpravo ukrepa prekuhavanja je potreben še ustrezen rezultat druge zaporedne analize

- Rezultati drugih zaporednih vzorcev dokazujejo, da je voda zdravstveno ustrezna in da ni prisotnih norovirusov.
- Preklic ukrepa prekuhavanja
- JKP Žalec z letaki obvesti krajanе prizadetih območij, da je ukrep prekuhavanja preklican in kako izpirati hišne vodovodne sisteme

Opozorilo in ukrepanje

Onesnaženost vodnega vira in tehnična okvara sta razlog za predmetni dogodek.

JKP Žalec je v aktualnem dogodku postopalo povsem v skladu z veljano zakonodajo in v skladu s pravili HACCP in glede na navedena pravila in informacije smo ustrezno in pravilno odreagirali.

Naredili smo vse korake v smeri ugotovitve temeljnih vzrokov ter za odpravo posledic (interni nadzor, analize, prijava policiji).

Primer je opozoril, da je določene aktivnosti v JPK potrebno izboljšati.

Bil sem imenovan, da se delovanje JKP izboljša. Dovolite, da speljem do konca.



UKREPI ZA NEMOTENO DELOVANJE VODOVODNEGA SISTEMA ŠEMPETER

IZVEDENI UKREPI JKP

- Kvaliteta vode na vsakem vodovodnem sistemu se kontrolira vsakodnevno.
- Izboljšali smo sistema tehničnega alarmiranja javljanja okvar in kontrole nad delovanjem.
- Prenova ocene tveganja in HACCP načrta za predmetni vodni vir.
- Izboljšanje sistema obveščanja uporabnikov.
- Pregled zajetij – iskanje mesta vdora onesnaženosti v vodni vir.

UKREPI V NASLEDNJIH DNEH

- Vgradnja merilnikov motnosti in ventilov za avtomatski izklop posameznega zajetja.
- Vgradnja dezinfekcije z UV svetlobo za povečanje zanesljivosti delovanja priprave vode.
- Dodatna varnost pred vdorom zraka v črpalko kloriranja.
- Hidrogeološki pregled zajetij, po potrebi izboljšanje zajetij
- Označitev vodovarstvenega območja

- Popolna obnova vodovodnega sistema Šempeter
- Sofinanciranje iz sredstev Načrta za okrevanje in odpornost (NOO)
- Poziv k pridobitvi služnosti
- Predvidena oddaja vloge konec januarja 2023