

TLORIS PRITLIČJA

M 1:100

LEGENDA

P-Ri - poškodba, razpoka na zidu v pritličju

- poškodba, razpoka na stropu v pritličju

OPIS POŠKODB (fotografije v prilogi C1)

P-R1 - Vertikalna razpoka na oblogi iz pranega betona ca 0,4 m od roba stene, največja na sredini višine t=1,2mm, L=3,0m

P-R2 - Vertikalna razpoka na oblogi iz pranega betona, večja spodaj t=1,4mm. L=1,0m, omet odstopa
P-R3 - Več vertikalnih razpok na stebru t=do 1,4mm
P-R4 - Prečna razpoka na stropu t=0,7mm, L=0,2m (foto. 38, 40)
P-R5 - Prečna razpoka na stropu t=1,0mm, L=0,2m (foto. 37, 39)
P-R6 - Dve vertikalni razpoki t=0,8mm, L=1,0m (verjetno jašek)
P-R7 - Razpoka na stropu po obodu jaška
P-R8 - Vertikalna razpoka, vidna od keramične obloge do stropa - se napihuje (foto. 41)
P-R9 - Vertikalna razpoka približno na sredini višine stebra - se napihuje (foto. 42)
P-R10 - Vertikalna razpoka vidna nad omaro - se napihuje
P-R11 - Vertikalna razpoka približno na sredini višine stebra
P-R12 - Poševna razpoka od vogala vrat navzgor - strig, luščenje opleska, zg. del se napihuje, L=1,0m (foto. 43)
P-R13 - Poševna razpoka od vogala okna navzdol (foto. 44), se nadaljuje v vertikalno razpoko v vogalu do tal
P-R14 - Vertikalna razpoka na zgornjem delu stene (verjetno jašek)
P-R15 - Kapilarna vlaga
P-R16 - Dve vertikalni razpoki po celi višini (verjetno jašek)
P-R17 - Vlaga, mehurjenje in luščenje ometa ca 0,3m od tal (foto. 46, 47), ponekod tudi izločanje soli iz spojnic med keramično oblogo (foto. 48)
P-R18 - Korodiran spodnji del kovinskega okvirja vrat (foto. 49)

ASSAN gradbeno projektiranje in svetovanje, Nives Bartol Pohl s.p.
Zaucejeva 18, 1000 Ljubljana
e-pošta: nives.pohl@gmail.com
tel.: 030 273 264

Naročnik:	Občina Ig, Govekarjeva c. 6, 1292 Ig		
Objekt:	Osnovna šola Ig - VEZNI TRAKT izv.l. 1995 Troštova ul. 24, 1292 Ig		
Naslov risbe:	KATASTER POŠKODB - Tloris pritličja		
Nosilec naloge:	NIVES BARTOL POHL u.d.i.g.		
Vrsta načrta:	Preiskava nosilne konstrukcije	Številka načrta:	17-017-01
Datum:	Avgust 2017	Številka lista:	03



TLORIS 1. NADSTROPJA

M 1:100

LEGENDA

I-Ri - poškodba, razpoka na zidu v 1. nads.

- poškodba, razpoka na stropu ali tleh v 1. nads.

OPIS POŠKODB (fotografije v prilogi C1)

I-R1 - Vertikalna razpoka ob oknu ca 0,2m od roba stene, na vrhu se zaključi vodoravno - verjetno pozidava (foto. 52)
I-R2 - Vertikalna in poševna razpoka pod stropom t=0,2mm, L=1,0m
I-R3 - Vertikalna razpoka po celi višini t=0,5mm - strižna, stisnjena (verjetno jašek)
I-R4 - Horizontalna razpoka pod nosilcem (foto. 53)
I-R5 - Vzdolžna razpoka na spodnjistrani preklade (foto. 54), verjetno stik med objektoma - ni dilatacije
I-R6 - Horizontalna razpoka nad vrati - vidna z obeh strani stene, se nadaljuje preko vogala (foto. 55)
I-R7 - Horizontalna razpoka ca 0,3m pod stropom se nadaljuje preko vogala
I-R8 - Horizontalna razpoka ca 0,2m pod stropom t=0,4, L=0,5m
I-R9 - Horizontalna razpoka pod okensko polico (foto. 57)
I-R10 - Poševna razpoka od okenske police navzdol t=0,2mm, L=0,2m, se stiska (foto. 56)
I-R11 - Vertikalna razpoka od stropa navzdol t=0,2mm, L=2,0m
I-R12 - Diagonalne razpoke v talni keramični oblogi ob vsakem vogalu čistilca (foto. 58)
I-R13 - Zamakanje na stropu in na steni - verjetno poškodovane inštalacije (foto. 59)
I-R14 - Strižna razpoka na stropu - stik vmesnega stopnišča s staro šolo, nepravilno izvedena dilatacija (foto. 60, 61)
I-R15 - Strižna razpoka na stropu - stik vmesnega stopnišča s staro šolo, nepravilno izvedena dilatacija (foto. 62, 63)

ASSAN gradbeno projektiranje in svetovanje, Nives Bartol Pohl s.p.
Zaucejeva 18, 1000 Ljubljana
e-pošta: nives.pohl@gmail.com
tel.: 030 273 264

Naročnik:	Občina Ig, Govekarjeva c. 6, 1292 Ig		
Objekt:	Osnovna šola Ig - VEZNI TRAKT izv.l. 1995 Troštova ul. 24, 1292 Ig		
Naslov risbe:	KATASTER POŠKODB - Tloris 1. nadstropja		
Nosilec naloge:	NIVES BARTOL POHL u.d.i.g.		
Vrsta načrta:	Preiskava nosilne konstrukcije	Številka načrta:	17-017-01
Datum:	Avgust 2017	Številka lista:	04



TLORIS 2. NADSTROPJA

M 1:100

LEGENDA

II-Ri - poškodba, razpoka na zidu v 2. nads.

- poškodba, razpoka na stropu ali tleh v 2. nads.

OPIS POŠKODB (fotografije v prilogi C1)

II-R1 - Prečna razpoka na stropu na stiku stopnišča s staro šolo - nepravilno izvedena dilatacija (foto. 66)
II-R2 - Strižna razpoka na stiku stena/strop na stiku stopnišča s staro šolo - nepravilno izvedena dilatacija (foto. 67)
II-R3 - Vertikalna razpoka na stiku jeklene konstrukcije stopnišča z objektom (foto. 68)
II-R4 - Dve močni poševni razpoki na stebru t=do 5mm, glej tudi S fasado (foto 3, 4)
II-R5 - Več horizontalnih razpok na stebru t=do 0,5mm, glej tudi S fasado (foto. 5)
II-R6 - Vertikalna razpoka od stropa navzdol t=0,8mm, L=1,1m, verjetno jašek (foto. 69)
II-R7 - Vertikalna razpoka od stropa navzdol t=0,8mm, L=1,1m, verjetno jašek (foto. 70)
II-R8 - Poševna razpoka t=0,2mm
II-R9 - Horizontalna razpoka na stiku stene z nosilcem in vertikalna razpoka na stiku vzdolžne s prečno steno (foto. 71)
II-R10 - Vertikalna razpoka od lesene obloge do stropa - strižna razpoka t=1mm (foto. 72)
II-R11 - Vertikalna razpoka na stropu/stena (foto. 73)
II-R12 - Vertikalna razpoka po celi višini t=0,2mm, verjetno jašek
II-R13 - Zamakanje pod okenskim okvirjem po celi širini okna (foto. 74, 75)

ASSAN gradbeno projektiranje in svetovanje, Nives Bartol Pohl s.p.
Zaucejeva 18, 1000 Ljubljana
e-pošta: nives.pohl@gmail.com
tel.: 030 273 264

Naročnik:	Občina Ig, Govekarjeva c. 6, 1292 Ig		
Objekt:	Osnovna šola Ig - VEZNI TRAKT izv.l. 1995 Troštova ul. 24, 1292 Ig		
Naslov risbe:	KATASTER POŠKODB - Tloris 2. nadstropja		
Nosilec naloge:	NIVES BARTOL POHL u.d.i.g.		
Vrsta načrta:	Preiskava nosilne konstrukcije	Številka načrta:	17-017-01
Datum:	Avgust 2017	Številka lista:	05



TLORIS PRITLIČJA

M 1:100

LEGENDA

P-Zi - Preiskava zidu / stebra v pritličju

P-Si - Preiskava stropa nad pritličjem - izvedena s spodnje strani

P-Si - Preiskava stropa nad pritličjem - izvedena z zgornje strani

(Vi) - Odvzem vzorca betona - valja

Ti - Preiskava temelja

ASSAN gradbeno projektiranje in svetovanje, Nives Bartol Pohl s.p.
Zaucejeva 18, 1000 Ljubljana
e-pošta: nives.pohl@gmail.com
tel.: 030 273 264

Naročnik:	Občina Ig, Govekarjeva c. 6, 1292 Ig		
Objekt:	Osnovna šola Ig - VEZNI TRAKT izv.l. 1995 Troštova ul. 24, 1292 Ig		
Naslov risbe:	MESTA PREISKAV Tloris pritličja		
Nosilec naloge:	NIVES BARTOL POHL u.d.i.g.		
Vrsta načrta:	Preiskava nosilne konstrukcije	Številka načrta:	17-017-01
Datum:	Avgust 2017	Številka lista:	06