


SITUACIJA HORIZONTALNE PREGLEDNOSTI M1:500



LEGENDA:

- novi asfalt - površine cestnega priključka
- novi asfalt - površine zasebnega dvorišča
- nasutje tolčenca ob zasebnem objektu
- zelenica (nasip/vkop)
- varovalni pas občinskih cest
- obstoječi robnik/rob ureditev kataster
- rob asfalta
- betonski robnik 15/25 cm
- bankina
- prestavljena parcelna ograja/nova vrata
- ureditve po ločenem projektu št. 054/19, IB-KOM d.o.o., september 2020
- preglednostni trikotnik

opomba	
--------	--

naročnik: <b>Blast Tehnik</b> BLAST TEHNIK d.o.o. POD TRŠKO GORO 95 8000 NOVO MESTO			objekt: <b>UREDITEV CESTNIH PRIKLJUČKOV NA JP-529031 IN LK-027551</b> Ureditev priključkov skladiščnih objektov podjetja Blast tehnik, PE Dobova na Cvetno ulico in Ulico Marka Šavriča	
izvajalec: <b>IB-KOM</b> Inženirski biro Kobe Mlaker d.o.o. Drofenikova 16, 3230 Šentlur, PE Cesta Dolomitskega odreda 10c, Ljubljana, IZS 3002			vsebina načrta: 02/1 NAČRT PRIKLJUČKA	
opis risbe: <b>SITUACIJA HORIZONTALNE PREGLEDNOSTI</b>			del risbe:	
naziv		ime in priimek	id. številka IZS	
vodja projekta		Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015	
pooblaščen inženir		Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015	
izdelal		Pavel Mlaker, u.d.i.g.	G-4015	
št. odseka:		arh. št.:	faza/objekt:	šifra risbe:
529031 027551			004.2104	G.122
Vse pravice pridržane. Projektna dokumentacija je last podjetja IB-KOM d.o.o., ki je tudi nosilec avtorskih pravic. Brez pisne odobritve podjetja IB-KOM d.o.o. ni dovoljena uporaba ali razmnoževanje dokumentacije niti v delni niti v kakršni koli drugi obliki.		prostor za črtno kodo:		