

SEVERNA FASADA

M 1:100

LEGENDA

- ▼ Ri - poškodba, razpoka na fasadi - v prerezu
~ Ri - poškodba, razpoka na fasadi - v pogledu



OPIS POŠKODB (fotografije v prilogi C1)

- R1 - Dve močni poševni razpoki na stebri v 2. nadstropju t=do 5mm, glej tudi 2.N (foto 3, 4)
R2 - Več horizontalnih razpok na stebri t=do 0,5mm, glej tudi 2.N (foto. 5)
R3 - Horizontalna razpoka pod okensko polico (foto. 9)
R4 - Razpoka od vogala okna navzgor t=0,6mm, L=0,4m (foto. 6)
R5 - Dve vertikalni razpoki na fasadnem podzidku ca 2 in 10 cm od roba stene, odstopanje obloge iz pranege betona (foto. 7)
R6 - Vertikalna razpoka na stiku opornega zidu z objektom po celi višini (foto. 8)
R7 - Vertikalna razpoka na oblogi iz pranege betona in horizontalna razpoka na stiku stebra s parapetom
R8 - Vertikalna razpoka na oblogi iz pranege betona
R9 - Premajhna zaščitna plast AB plošče stopniščne rame zunanjih stopnic - vidna armatura (foto. 10)
R10 - Poškodbe betona na fasadnem nosilcu pod stopniščno ramo, vidna armatura, nestrokovno popravilo (foto. 11),
R11 - Horizontalna razpoka v vogalu stene 0,5 m od podesta, t=0,6mm, L=0,4m
R12 - Vertikalna razpoka na oblogi iz pranege betona (foto. 12)
R13 - Poškodbe ometa na stiku s staro telovadnico - ni izvedena dilatacija (foto. 15, 16)



ASSAN gradbeno projektiranje in svetovanje, Nives Bartol Pohl s.p.
Žaucerjeva 18, 1000 Ljubljana
e-pošta: nives.pohl@gmail.com
Tel.: 030 273 264

Naročnik:	Občina Ig, Govekarjeva c. 6, 1292 Ig		
Objekt:	Osnovna šola Ig - VEZNI TRAKT izv.I. 1995 Troštova ul. 24, 1292 Ig		
Naslov risbe:	KATASTER POŠKODB - Severna fasada		
Nosilec naloge:	NIVES BARTOL POHL u.d.i.g.		
Vrsta načrta:	Preiskava nosilne konstrukcije	Številka načrta:	17-017-01
Datum:	Avgust 2017	Številka lista:	02