
2.2 KAZALO VSEBINE NAČRTA

2.1	S.1	NASLOVNA STRAN NAČRTA
2.2	S.3.2	KAZALO VSEBINE NAČRTA
2.3	T.1	TEHNIČNO POROČILO
2.4		RISBE
2.4.1	G.101	Pregledna situacija
2.4.2	G.102	Gradbena situacija
2.4.3	G.103	Prometna situacija
2.4.4	G.104	Zbirna karta komunalnih napeljav
2.4.5	G.105	Katastrska situacija
2.4.6	G.106	Zakoličbena situacija
2.4.7	G.120	Situacija odvodnjavanja
2.4.8	G.131	Karakteristični prečni prerez
2.4.9	G.132	Prečni prerezi
2.4.10	G.142	Vzdolžni prerez R2-447/0290
2.4.11	G.151	Detajli

0290		2111	T.1	
------	--	------	-----	--

2.3	TEHNIČNO POROČILO
------------	--------------------------

k projektu PZI
Rekonstrukcija ceste R2 – 447 odsek 0290 Šentrupert – Ločica od km 6,990 do
km 7,170 z dograditvijo hodnika za pešce

številka projekta: 136-2018 – Po recenziji

0290		2111	T.1	
------	--	------	-----	--

Vsa dela morajo biti izvedena v skladu s to dokumentacijo, tehnično pravilno ter v skladu s predpisi in standardi. Morebitna odstopanja od projekta se morajo reševati v dogovoru z geomehanikom, projektantom in nadzornim organom investitorja.

Topolšica, oktober 2020

Sestavila:
Maja Vindiš dipl.ing.grad.

Odgovorni projektant:
Iztok Černoša univ.dipl.grad.
G-3454G

0290		2111	T.1	
------	--	------	-----	--



